

Wigan input	Wigan output	232Serial port	Relay
D0−IN	D0−OUT	RX	− → COM1
D1−IN	D1−OUT	TX	+ → NO1
12V	GND	GND	
GND			